

國立嘉義女子高級中學賃居學生自主檢核表

班級	學號	姓名	電話	檢核日期	
201	110000	盧小美	0982-000000	110. 5. 31	
賃居地址：嘉義市西區〇〇街〇〇號			業者電話：05-2220000		
項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?		✓	
	2	使用高耗能(如：電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上		✓	防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?	✓		具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?	✓		滅火器在有效期限內及指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?	✓		走道寬度需達 75 公分，並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?	✓		防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?	✓		裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單位或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)		✓	
	9	建築物是否辦理公共安全檢查申報?		✓	請租賃建築物業者辦理公共安全檢查申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?	✓		提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場所是否裝設照明?	✓		提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?	✓		提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?	✓		提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?	✓		保障校外租賃權益
<b>檢核結果</b>					
建議改善事項：					
(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查)					
✓請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視					
<input type="checkbox"/> 9~14 項為【否】，請各校輔導追蹤掌握					
<input type="checkbox"/> 通知房東改善不符合項目					
學校關懷訪視日期： 年 月 日					

\*本表各校可依學生賃居現況，自行增加檢核項目。

家長簽章： 盧爸爸